Organismo accreditato Accredited body

CIBE s.r.l.

Via Picasso, 18/20 20025 LEGNANO (MI) - Italia

www.cibelab.it







Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Riferimento Contact	Alberto CELEGHIN Tel.: +39 0331 466611 E-mail info@cibelab.it		
Tabella allegata al Certificato di Accreditamento Annex to the Accreditation Certificate	00167 Calibration REV. 023		
	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018		
Attività oggetto di accreditamento Accredited activities	Massa Complexi di massa a pasi (SMA 04)	Via Picasso, 18/20 20025 LEGNANO (MI)	A
	 Campioni di massa e pesi (SMA-01) Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) (SMA-02) 	Italia	
	<u>Volume</u>		
	- Volume di liquidi (SVO-02)		
	Controlli metrologici - Verificazione periodica su strumenti con funzione di misura legale (SCM-01)		
	<u>Massa</u>	In esterno, presso Clienti	EXT
	 Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) (SMA-02) Strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI) (SMA-04) 		
	Controlli metrologici		
	 Verificazione periodica su strumenti con funzione di misura legale (SCM-01) 		

L'incertezza di misura riportata nelle seguenti tabelle è da intendersi come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. Eventuali deviazioni sono puntualmente indicate.

Area metrologica Massa Metrological area

	Settore / Calibration fiel	d (SMA-01) Campioni di mas	sa e pesi			
Strumento Instrument	Misurando Measurand	Condizioni Additional parameters	Campo di misura Measurement range	Incertezza Uncertainty	Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Locatio
			0,001 g	1,0 · 10 ⁻³		
			0,002 g	5,0 · 10 ⁻⁴	_	
			0,005 g	2,0 · 10-4		
			0,01 g	1,0 · 10-4		
			0,02 g	5,0 · 10 ⁻⁵		
	da 17		0,05 g	2,6 · 10 ⁻⁵		
		Temperatura aria: da 17°C a 24°C	0,1 g	1,6 · 10 ⁻⁵		
			0,2 g	1,0 · 10 ⁻⁵		
Commissi di massa			da 17 °C a 24 °C	da 17 °C a 24 °C	0,5 g	5,2 · 10 ⁻⁶
Campioni di massa	Massa	Umidità relativa aria:	1 g	3,3 · 10 ⁻⁶	Annex C	A
		da 30 %UR a 70 %UR	2 g	2,0 · 10 ⁻⁶		
			5 g	1,0 · 10 ⁻⁶		
			10 g	6,6 · 10 ⁻⁷		
			20 g	4,1 · 10 ⁻⁷		
			50 g	2,0 · 10 ⁻⁷		
			100 g	5,1 · 10 ⁻⁷		
			200 g	3,8 · 10 ⁻⁷		
			500 g	3,6 · 10 ⁻⁷		

(continua)



(Continua) Area metrologica "Massa" – Settore "Campioni di massa e pesi" (SMA-01)

Strumento Instrument	Misurando Measurand	Condizioni Additional parameters	Campo di misura Measurement range	Incertezza Uncertainty	Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location
(continua)	'		'			
			1 kg	5,0 · 10 ⁻⁷		
			2 kg	3,9 · 10 ⁻⁷		
		Temperatura aria: da 17 °C a 24 °C	5 kg	5,0 · 10 ⁻⁷		
		Umidità relativa aria:	10 kg	3,9 · 10 ⁻⁷		
		da 30 %UR a 70 %UR	20 kg	1,2 · 10 ⁻⁶		
Campioni di massa	Massa		50 kg	1,0 · 10 ⁻⁶	OIML R111-1:2004 Annex C	
			100 kg	1,6 · 10 ⁻⁵	75X	
		Temperatura aria:	200 kg			
		da 10 °C a 35 °C	500 kg	4.0.40.5		
		Umidità relativa aria: da 25 %UR a 75 %UR	1 000 kg	1,6 · 10 ⁻⁵		
			2 000 kg			

	Settore / Calibration field	(SMA-02) Strumenti per pe	esare a funzionamento non auto	matico (NAWI)			
Strumento Instrument	Misurando Measurand	Condizioni Additional parameters	Campo di misura (1) Measurement range	Incertezza Uncertainty	(2)	Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location
			fino a 1 g	4,5 · 10 ⁻⁶			
			da 1 g a 10 g	7,5 · 10 ⁻⁷			A, EXT
Ctrumponti non nocono			da 10 g a 100 g	3,8 · 10 ⁻⁷			
Strumenti per pesare a funzionamento	NA		da 0,1 kg a 1 kg	3,6 · 10 ⁻⁷		EURAMET cg-18 ver. 4.0	
non automatico	Massa	n.a.	da 1 kg a 10 kg	4,1 · 10 ⁻⁷		ver. 4.0	A, EXI
(NAWI)			da 10 kg a 100 kg	4,1 · 10 ⁻⁷			
			da 100 kg a 1 000 kg	5,0 · 10 ⁻⁶			
			da 1 000 kg a 20 000 kg	1,6 · 10 ⁻⁵			

Settore / Calibration field (SMA-04) Strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI)							
Strumento Instrument	Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni Additional parameters	Campo di misura (1) Measurement range	Incertezza (2) Uncertainty	Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location	
Riempitrici gravimetriche	Massa	n.a.	fino a 60 kg	3,2 · 10 ⁻⁵	AWICal AGFI Guide Rev. May 2018	EXT	
Selezionatrici ponderali	Massa	n.a.	fino a 60 kg	3,2 · 10 ⁻⁵	EURAMET cg-26 ver. 1.1	EXI	

Il campo di misura indica il valore della portata (carico massimo) dello strumento per pesare in taratura. Estremo inferiore del campo escluso.
 L'incertezza relativa riportata rappresenta la migliore possibile nel campo di misura indicato. All'incertezza assoluta, desumibile dalla tabella, si deve sommare quadraticamente il contributo dovuto alla risoluzione dello strumento pari a 0,29 uf (unità di formato) sia al livello di carico che a piatto scarico.



Area metrologica Volume Metrological area

	Settore / Calibration field	(SVO-02) Volume di liquidi				
Strumento Instrument	Misurando Measurand	Condizioni Additional parameters	Campo di misura ⁽³⁾ Measurement range	Incertezza Uncertainty	Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location
			1 μΙ	12 %		
			2 μΙ	6,2 %		
			5 μΙ	2,6 %		
			10 μΙ	1,4 %		22 A
			20 μΙ	0,83 %		
		T	25 μΙ	0,71 %		
			30 μΙ	0,64 %		
			50 µl	0,49 %		
NA:	Malaura -	Temperatura aria: da 18 °C a 23 °C	100 µl	0,38 %		
Microdosatori	Volume	Umidità relativa aria:	200 μΙ	0,33 %	ISO 8655-6:2022	
		da 50 %UR a 60 %UR	250 µl	0,32 %		
			300 µl	0,31 %		
			500 µl	0,30 %		
			1 mL			
			2 mL			
			2,5 mL	0,29 %		
			5 mL			
			10 mL			

³ Inteso come volume nominale.



Area metrologica Metrological area

Controlli metrologici

Settore / Calibration field	(SCM-01) Verificazione periodica su	strumenti con funzione di m	nisura legale		
Strumento Instrument	Condizioni Additional parameters	Campo di misura ⁽⁴⁾ Measurement range	Classe ⁽⁵⁾ Class	Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location
	Numero massimo di divisioni ⁽⁶⁾ :				
	600 000	fino a 1 kg	1	Verificazione periodica in conformità alla procedura	
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)	100 000	da 1 kg a 10 kg		di cui all'Allegato II e	A, EXT
	60 000	da 10 kg a 100 kg	"	Allegato III – scheda A del D.M. n. 93 del 21 aprile 2017	
	10 000	da 100 kg a 20 000 kg	III		

(continua)

⁶ Il valore della divisione di verifica ("e" se singolo campo, "e_i" per il campo di pesatura i-mo) è dato dal rapporto tra l'estremo del campo di pesatura e il corrispondente numero massimo delle divisioni.



⁴ Il campo di misura per NAWI indica l'estremo superiore del campo di pesatura parziale o, per strumenti con un solo campo di pesatura, il valore della portata (carico massimo) dello strumento in verificazione.

⁵ La Classe indicata è la migliore Classe che il laboratorio è in grado di verificare. Si intende quindi che il laboratorio è in grado di verificare strumenti classificati con numerazione maggiore o uguale a quella riportata.

(Continua) Area metrologica "Controlli metrologici" – Settore "Verificazione periodica su strumenti con funzione di misura legale" (SCM-01)

Strume Instrum		Condizioni Additional parameters	Campo di misura ⁽⁷⁾ Measurement range	Classe ⁽⁸⁾ Class	Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location
(continua)						
Strumenti per pesare	Riempitrici gravimetriche	n.a.	fino a 60 kg	X(x) con x≥0,5	Verificazione periodica in conformità alla procedura di cui all'Allegato II e Allegato III – scheda B del D.M. n. 93 del 21 aprile 2017	
a funzionamento automatico (AWI) Selezionatrici ponderali	Selezionatrici		fino a 5 kg	X(x) x≤1 XII(x) Y(II)	Verificazione periodica in conformità alla procedura di cui all'Allegato II del	EXT
	n.a.	da 5 kg a 60 kg	X(x) x≤1 XIII(x) Y(a)	D.M. n. 93 del 21 aprile 2017 e scheda I della Direttiva MiSE del 6 dicembre 2021		

Fine della tabella / End of annex



7/7

 ⁷ Il campo di misura per selezionatrici ponderali indica il valore della portata (carico massimo) dello strumento per pesare in verificazione.
 8 La Classe indicata è la migliore Classe che il laboratorio è in grado di verificare. Si intende quindi che il laboratorio è in grado di verificare strumenti di classe di accuratezza peggiore, classificati con numerazione o indicazione alfabetica uguale o seguente a quella riportata.